

Tabel: omschrijving van de geteste ruiten en de vorm van het condens

Glas	Omschrijving ruit	Omschrijving condens	Condens effect (%)
1	Blank glas geen coatings	Veel grote druppels	-1.5
2	Piramideglas 1 structuur binnen	Minder druppels en kleiner	+2.7
3	Piramideglas 1 structuur buiten	Vrijwel geen druppels zichtbaar ruit is wel nat	+1.1
4	Piramideglas 2 structuur binnen	Fijnere druppelstructuur dan piramideglas 1	+4.0
5	Geëetst glas	Enkele druppels vooral water film	+1.6